

# Das Schweißverfahren MIG/MAG

## Der Prozess

Der Lichtbogen brennt zwischen abschmelzender Elektrode und dem Werkstück. Die „endlose“ Elektrode ist Lichtbogen­träger und Schweißzusatz zugleich. Das Schutzgas schützt den Lichtbogen vor dem Zutritt des Luftsauerstoffs.


ISO 4063 131 (MIG) ISO 4063 135 (MAG)

## Vorteile

- hohe Abschmelzleistung
- hohe Schweißgeschwindigkeit
- tiefer Einbrand
- gleichbleibender Drahtdurchmesser
- vollständige Mechanisierung möglich

## Einsatzgebiete

- bei un- und niedriglegierten Stählen (MAG)
- steigender Einsatz bei CrNi-Stählen (MAG) und Aluminiumwerkstoffen (MIG)
- z.B.: im Stahlbau, Schiffbau, Fahrzeugbau, Behälterbau



## Metall-Inertgas-Schweißen

Inerte Schutzgase (reaktionslose Gase): Argon, Helium; vor allem für Aluminium und Kupferlegierungen

## Metall-Aktivgas-Schweißen

Aktive Schutzgase (reaktionsfreudige Gase): CO<sub>2</sub>, Argon + Sauerstoff und/oder CO<sub>2</sub>; für Stahl, aber auch Chrom-Nickel-Stähle



## 1 Schweißbrenner

Der Schweißbrenner bildet die Schnittstelle (inkl. Schlauchpaket) zum Schweißgerät und dient zum Führen des Zusatzmaterials und des Lichtbogens. Die Gasdüse bündelt ausströmendes Gas und sorgt für eine saubere Abdeckung der Schweißnaht. Abhängig von Leistungsbereich und Einschaltdauer gibt es Brenner in gas- oder wassergekühlter Ausführung.

## 2 Drahtvorschub

Der Drahtvorschub sorgt für den konstanten, präzisen und reibungslosen Transport des Zusatzwerkstoffs. Dieser ist entweder im Gehäuse des Schweißgeräts integriert oder extern in einem eigenen Gehäuse.

## 3 Gasdruckregler

Der Gasdruckregler reguliert und stabilisiert den gewünschten Schutzgasdurchfluss.

## 4 Zusatzwerkstoff

Als Zusatzwerkstoff dienen Massivdrähte und Fülldrähte.

## 5 Kühlgerät

Das Kühlgerät sorgt für optimale Kühlung des Schweißbrenners.

## 6 Schweißgerät

**Transformieren:** Umwandeln von hoher Netzspannung in niedrige Schweißspannung  
**Gleichrichten:** Umwandeln von Wechselstrom in Gleichstrom  
**Regeln:** Anpassen der Parameter an die Schweißaufgabe