

LATEST NEWS – GEN24

Hier finden Sie die neuesten technischen Informationen zu Fronius GEN24 Wechselrichtern.

ID	WECHSEL- RICHTER	KATEGORIE	STATUS	BESCHREIBUNG	ABHILFEMAßNAHMEN (SELBSTHILFE)	FIRMWARE VERSION BUG	FIRMWARE VERSION LÖSUNG	VORAUSSICHTLICHES LÖSUNGSDATUM
1	GEN24	Last- management	Gelöst	Die Schaltschwellen der hinterlegten Lastmanagement Profile werden nicht richtig geschaltet.		1.11.6-0	1.12-5-0	
2	GEN24	Visualisierung	Gelöst	Doppelte Wechselrichter in der Komponentenliste		1.9.7-0	1.10.5-1	
3	GEN24	Visualisierung	Gelöst	Solar.web Firmware Version 0.0.0-0	Die Firmware Version vom Wechselrichter kann auch auf dem Web Interface vom Wechselrichter unter "System" -> "Information" -> "Version" -> "GEN24" abgelesen werden. Ein lokales Update kann unter "System" -> "Update" durchgeführt werden	1.9.7-0	1.10.5-1	
4	GEN24	Visualisierung	In Arbeit	Ohmpilot Darstellung in der Komponentenansicht unvollständig und es gibt keine Möglichkeit den Ohmpilot upzudaten.		1.9.7-0	Noch nicht bekannt	Q2/2022
5	GEN24	Visualisierung	In Arbeit	GEN24 WebUI (Webseite des Wechselrichters) Energiezähler (kWh total, etc.) funktioniert nicht.	Die Energiezähler-Daten können auf Solar.web unter der Energiebilanz abgelesen werden. Voraussetzung: Wechselrichter muss online und auf dem Solar.web Portal hinterlegt sein.	1.9.7-0	Noch nicht bekannt	Mit der Firmware 1.12.5-0 wurde der Energiezähler komplett ausgebaut. Lösungsdatum ist aktuell nicht bekannt.
6	GEN24	Service- meldungen	In Arbeit	Zusätzliche Servicemeldungen werden vom GEN24 Wechselrichter auf dem Solar.web Portal versendet. Betroffen sind folgende Servicemeldungen: 1001, 1020, 1022, 1024, 1030, 1034, 1071, 1112, 1168, 1175, 1187, 1244, 1245	Die Servicemeldungen auf dem Solar.web Portal unter dem Menüpunkt "Servicemeldungen" -> "Aktionen" für die gesamte Anlage ausblenden.	1.9.7-0	Optimierung mit Beta 1.13.10-1	Optimierungen werden laufend durchgeführt - Alternativlösung: siehe Abhilfemaßnahmen.
7	GEN24	Offene Schnittstellen	In Arbeit	GEN24 API nicht kompatibel zu Loxone (und weitere Thirdparty Anwendungen)	Kompatibilitätscheck: https://www.fronius.com/~/download/Solar%20Energy/Flyer/SE_FLY_GEN24_Compatibilities_DE.pdf	1.9.7-0	Beta 1.13.10-1	Q4/2021



8	GEN24	Lastmanagement	In Arbeit	Die bei der Lastmanagement-Funktion unter der Option „Soll-Laufzeit“ beim Parameter „Zu erreichen bis“ eingegebene Zeit wird als UTC Zeit behandelt. Dies führt bei Systemen abhängig von der Zeitzone dazu, dass die Ausgänge zu früh oder zu spät einschalten um die Soll-Laufzeit zu erreichen.	Die Ortszeit in UTC Zeit umrechnen.	1.9.7-0	Noch nicht bekannt	Q4/2021
9	GEN24	Visualisierung	In Arbeit	Der Ohmpilot wird auf dem Webinterface des GEN24 nicht dargestellt, obwohl eine Verbindung zum Ohmpilot steht.		1.12.5-1	Noch nicht bekannt	
10	GEN24	Visualisierung	In Arbeit	GEN24 Anlage wird im Solar.web Portal "Offline" dargestellt, obwohl die Datenkommunikationsschnittstelle des GEN24 mit dem Heimnetzwerk verbunden ist und das Heimnetzwerk eine stabile Internetverbindung aufweist.	Den Symo GEN24 Wechselrichter AC- und DC-seitig für ca. 2 Minuten stromlos schalten und wieder zuschalten.		Optimierungen mit Beta 1.13.12-1	Q3/2021